



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

[www.mdpggeo.cz](http://www.mdpggeo.cz)

Název projektu:

„Zlepšení strategického plánování a profesionalizace  
veřejné správy v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko“


Reg. č.:

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_058/0007447

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

### **Pasport hřbitova, Petrovice 2019**

Zakázka č. : OB-0511/2019



Vypracovala: Vymětalíková Šárka, Mgr.

Datum: 5. 3. 2020



MDP GEO, s.r.o.  
Masarykova 202  
763 26 Luhačovice

tel.: +420 577 131 000  
fax: +420 577 131 277  
GSM : +420 608 866 306

IČO 25 58 83 03,  
DIČ CZ 25 58 83 03  
číslo účtu: QTIBANK a.s. 5003881002 / 2600



## 1. Souhrnné údaje

Název zakázky:	Pasport hřbitova, Petrovice 2019
Typ zakázky:	Pasport majetku
Číslo zakázky:	OB-0511/2019
Datum:	17. 2. 2020
Objednal:	Obec Petrovice
Kraj:	Pardubický
Rozsah prací:	Hřbitov Petrovice
Souřadnicový systém:	S-JTSK

## 2. Použité podklady

- Katastrální mapa
- Původní mapa hřbitova
- Smlouvy a hřbitovní knihy
- Ortofoto

## 3. Postup zpracování

### 3.1. Úvod

Pasport hřbitova je důležitou součástí evidence související s provozováním pohřebiště vedené podle zákona o pohřebnictví (256/2001). Předmětem díla je tvorba a dodávka pasportu hřbitova pro obec Petrovice.

### 3.2. Použitý software

Při zpracování předmětu díla byl použit software:

- Geoslam,
- ArcGIS,
- kancelářský balík Microsoft Office.

### 3.3. Předmět díla byl koncipován do šesti etap:

- 1) přípravné práce v kanceláři,
- 2) terénní průzkum, zaměření hřbitova pomocí laserového skeneru,
- 3) zpracování zaměření hřbitova,
- 4) naplnění datové základny pasportu hřbitova,
- 5) analýza současného stavu hřbitova a smluv,

- 6) kontrola, tiskové výstupy a dodávka dat.

#### 4. Současný stav hřbitova

Areál hřbitova v obci Petrovice se rozprostírá na ploše 781 m<sup>2</sup> s celkovým počtem 69 hrobových míst. Hřbitov je ohraničen plotem se vstupní bránou v jižní části hřbitova, kde se nachází také informační tabule. Zdroj vody se nachází v severozápadním rohu hřbitova. Nádobu pro ukládání odpadu je umístěna před vstupní bránou u silnice.

#### 5. Plán investičních potřeb

V budoucnosti doporučujeme rekonstrukci plotu se dřevěnými latěmi, které mají poničený lak. Dále navrhujeme rekonstrukci střechy kostela, která není v dobrém stavu. Také omítka kostela i přilehlé budovy na některých místech opadá. V areálu hřbitova se nacházejí chodníky z plochých čtvercových dlaždic, které doporučujeme nahradit dlažebními kostkami. Pro zlepšení světelných podmínek především v zimních měsících doporučujeme hřbitov osadit sadovým osvětlením.

#### 6. Výsledky zpracování

Celkem pasportizováno:

- |                  |            |
|------------------|------------|
| • Hrobová místa  | <b>69</b>  |
| • z toho volných | <b>3</b>   |
| • Pohřbení       | <b>105</b> |
| • Smlouvy        | <b>64</b>  |

#### 7. Obsah výsledného elaborátu

- Technická zpráva ve formátu A4
- Tištěná mapa pasportu hřbitova ve formátu A1, měřítko 1 : 60
- Výtisk tabulkové části pasportu ve formátu A3
- Digitální data na CD